



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)  
Компания: SIA „LATLYNX”  
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895  
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,  
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA  
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494  
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 34,95 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 6,07 €



Полная длина	20,5 см
Длина клинка	8,5 см
Толщина клинка	2,6 мм
Сталь	440A (лёгкая заточка, антикоррозия)
Рукоять	Алюминий, анодированный
Замок	Liner-lock
Масса	123 г
Дополнительно	Резак ремней • Стеклобой • Клипса tip-down

### Что важно знать

- **440A** – нержавеющая инструментальная сталь, легко правится в поле.
- **Стеклобой** – карбид-вольфрамовый пикт для боковых стёкол авто.
- **Резак ремней** – утопленное лезвие режет ремень без раскрытого клинка.
- **Liner-lock** – пружинная пластина фиксирует клинок, для складывания отжать в сторону.

*Дисклеймер:* серия Magnum Rescue работоспособна, но не рассчитана на ежедневные тяжёлые нагрузки служб. Для постоянной службы рассмотреть Vöker Plus Savior или FKMD A.L.S.R. 2.

### Безопасность и обращение



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

---

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

---

- Держите клинок острым – тупое лезвие легче срывается.
- Режьте от себя, уверенно держите рукоять.
- Не используйте как лом – возможен излом или самозакрытие.
- Храните сложенным в чехле, вне досягаемости детей.

### Сведения EU GPSR

Ответственный изготовитель / контакт в ЕС:

Heinr. Böker Baumwerk GmbH, Schützenstr. 30, 42659 Золинген, Германия

Тел. +49 212 40120 • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

```
document.getElementById('cloak43b667ef273a9ac17c874e69c1f379ba').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy43b667ef273a9ac17c874e69c1f379ba = 'info' + '@'; addy43b667ef273a9ac17c874e69c1f379ba = addy43b667ef273a9ac17c874e69c1f379ba + 'boker' + '.' + 'de'; var addy_text43b667ef273a9ac17c874e69c1f379ba = 'info' + '@' + 'boker' + '.' + 'de';document.getElementById('cloak43b667ef273a9ac17c874e69c1f379ba').innerHTML += '+addy\_text43b667ef273a9ac17c874e69c1f379ba+''; . boker.de
```